


## Audi A4 / A5 / S5 ヘッドランプコンバータ機能に関する対策

リコール届出番号	外-1568	リコール届出日	平成21年4月8日
不具合の部位(部品名)	前照灯等(前照灯調整コントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	計器パネル内にある機能選択画面のプログラムが不適切なため、停止中に運転者等が誤って前照灯の照射光線を右側通行用に変更するおそれがあります。そのため、前照灯に係わる保安基準に適合しないおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、当該プログラムを修正します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8K CAB	A4 1.8 TFSI	WAUZZZ8KX8A010965 ~ WAUZZZ8K78A044183 平成20年 2月 1日 ~ 平成20年 6月 2日	821	
	ABA-8K CALF	A4 3.2 FSI クワトロ /	WAUZZZ8KX8A009122 ~ WAUZZZ8KX8A043979 平成20年 1月31日 ~ 平成20年 6月 2日	269	
		A4 アバント 3.2 FSI クワトロ	WAUZZZ8K79A028616 ~ WAUZZZ8K39A038916 平成20年 7月 9日 ~ 平成20年 7月15日	5	
	ABA-8T CALF	A5 3.2 FSI クワトロ	WAUZZZ8T08A020767 ~ WAUZZZ8T38A043217 平成19年12月21日 ~ 平成20年 6月 2日	337	
	ABA-8T CAUF	S5	WAUZZZ8T88A031015 ~ WAUZZZ8T88A043357 平成20年 3月18日 ~ 平成20年 6月 2日	100	
	(計4型式)	(計5車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成19年12月21日 ~ 平成20年 7月15日	(計1,532台)	

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

### 不具合発生箇所



前照灯の設定画面

コントロールユニット  
(基準不適合発生箇所)